

18. 6/9 28.

(atobegär med antekningar)

R

Sept. 7. 8. 9. id Johanneiro
 10. niddags tiden tillika med Arja till Westmans i kisten.
 11. 12. * i kisten.
 13 till Riksförsta
 14 - där -
 15. Skallstäm
 16. Riksdags

Project.

1828 Sept. 7 Söndag - från Johanneiro
 uppför Sönd Elf till Jället — 1/2.
 - båten kvarlämnas till åter.
 - Komsten.
 - gångväg till efter Mordjaf 1. 1/4
 därifrån ros till Öfers Mordjaf - 1/2
 Nattquartier hos Hindrik Anderssons, och be-
 ställer båt till följande morgon i Räckjars-
 ånden.

Sept. 8. Måndag. — gångväg till
 Räckjarsånden — 1/4.
 { röddväg öfver Räckjars }
 till Öfers Calix kyrka
 { och Dränne by, till Ky-ke- }
 värdens och gästgifarens.
 Drännevall — 2. 1/2
 vidare ros till Göljen ros — 1/2
 (under upresan beställas båt för nedresan) gångväg — 1/6.

Sept. 9. Tisdag ; på f. m. från Göljen
 till Dränne
 till Svartbyn (Styrmans och förstbåt) 1/2
 (hos Olof Olsen) till efter Mordjars genom förlam 2. 1/2
 Sept. 10. Onsdag - på morgonen till Johanneiro - 1. 1/4.

vidare projekt.

Sept. 10. Onsdag, till Kriegerdals Stetterfors
 på Hutterfors lundvåg — 1. $\frac{3}{4}$
 ridväg — till Åkerfors Måpugnsbygd — $\frac{3}{4}$
 samt åter till Hutter gästgärdsgård.

Sept. 11. Torsdag. Till Strömsund Måpugns
 och Rånbyn c. — 1. $\frac{1}{4}$
 Färion — 1 $\frac{7}{8}$
 till gammal stad — 1. $\frac{5}{8}$
 till gammal staden kan troligen Rahn Q. rikes
 Sjöfäst by, kördy — 2. mil

Sept. 12. Fredag. — till Rånby, ridväg — $\frac{1}{4}$
 anställt om Chaisens öfverförande
 för återresan.
 till Heden landväg — $\frac{3}{4}$
 till Eckerfors Måpugns att gå $\frac{1}{4}$
 att so — 6. $\frac{1}{4}$

Sept. 13 Lördag — åter till Åker by, landväg c. 1.

Sept. 14 Söndag — till Södet — c. 1.
 till Ersnäs — c. — 2.

Sept. 15. måndag — } till Robertsfors
 16 — Tisdag }

Till minnet

Mas mästare Norberg, som mästare sig på
 att gjorda blåsningsen vid Gyljen, möter
 troligen på vägen under upresan, strädd
 på sin flyttning åter till Robertsfors.

Jälskrösten Norin, som är kyrkoherde
 i Öfverfälix, besöker om tiden möjligen det
 medgifver — han är en instruerad man
 och mycket nitisk för Rånby anläggningen.

J. d. Länsmannen Brinnvall och nuvarande Länsmannen
 Norin bo i Brinnna.

vid Gyljen finnes Bokhållaren eller Besattningsman
 Björk

af upskickade Kockare finnes där
 Lars Carlsson från Hammars Jakar i Nerike
 Olof Olsson från Dalarna
 Ahlmark från Philipstad

den förre är van vid Resmilen, och de förre
 vid liggmilen. Egentliga kolningen har hitills
 skett vid Järnans nybygd. Skottning är ej använd

Inspector Bergman, född i Wermland,
samt i 8 är frunt på Suornasjö, ~~utan~~
träffas vid Selströ Dnrk, han är anta-
gen att komma till Gyggen och flyttar
dit i slutet af denna månad — han be-
römmar för sin drift ~~och~~ hushåll här kom-
mer hyggeligen väl till pass.

2° Stenarne uti Masugns pipan
 äro mindre väl sammanhuggna,
 och yltne murarne högt evande,
 löst uppförda, emedan de vid de
 murningar, som kallas förband,
 äro på de flesta ställen försummade,
 men dock utom någon särskild
 höftning eller arbete kunnat tillväga-
 bringas — Ankarjernet bör på ett eller
 annat sätt lagas — och kiltning är nödig
 till förhindrande af fyllningens utredning —

P. M

1° Ett nytt Storställe är köpt ~~och~~ genom
 Jonsberg i Gefle för 70. R. Riksdaler bestående
 af 16. stekar — detta är väl ankommit
 hit till kasskisten, men kan ej komma till
 Gyljen, förrän vinterföret blir.
 Någon liten rest af Stället finnes i de
 Masugnen. —

2° Granskas Masugns pipan, och yltne
murarne — En ankare är sprungen ned till
 på norra sidan. Utanmuren åt Elfvorn till,
 synes förlorats uppmärksamhet.
 Fört slogs upp, under byggnaden, så att den
 goda stenen ej kunde hämtas, utan annan
 järnre togs —
 mårne kiltningen, där den är ofullständig
 kan hjälpas, :? eller om detta behöfs. :?

3^o Stakarne, som ^{utgår} underlaget för
vessens korastetter. Vessstakarne
tyckas kunna uppfylla sitt ändamål, ehuru
deras construction just inte är den bästa.

4^o Reservbälgen är så här använd,
bar såsom af sammas beskeppenthet
med de öfriga.
Den på barken liggande vessens
användbarhet är något tvetydig.

5^o Till försvarande af Modeller bör
en modellkammar anläggas, hvarken
färdigst i norra hornet. Här kan, så vidt
utrymmet medger, förvaringen ske, samt
förpackning uti norra hornet, som bör lämna
öppet, för utställande af ett beaktat de-
sign uti Rådskåpet. Öro dikt är att ha för
Tackjärnsboden, uti Rådskåpet. Den bliv
Disposition för litar som en form tillverkning.

3^o Om Delställningen är nog stark och
ihopbygggen? och om vessstakarne
med sin nuvarande konstruktion kunna
vara nog pålitelige?

4^o Uti Magarinet ligger en Reservbälge
som gjordes till en annan vess, (som ligger
på barken) hvilken ej kunde användas;
denne bälge torde ej påses, om den är
användbar, i fall af någon olycksfall-
del.

5^o Byggnisternas mening har varit, att
anlägga en modell eller formkammar uti
södra vinkeln af Råstugan, som har där-
för tilltagit för —

Tackjärnsboden skulle vara i det mot-
svarande — uti Bokaren i det östra
hornet —

6^e Bokans ställningen tycks vara
tänkligen stark och pålitelig

7^e Uppfordringen bör inrättas som
vanligt med Jornline, tunnor, Handtag,
och Skelle, samt de uppfordringen skall ske,
sättas i rörelse genom föraring med
Bokarens Hjultack.

8^e De båda hörnbyglarna bör
understöddas midtpå med direkta
stöd till golfrit. De två stöd
ställas ungefär vid hörn Modell
Kammaren - Stödet för den andra
Byglens Kammare de att stå midtpå
Rådshuset, men menar dock inte
märkligen det oförflödig utag monter.

6. Till Bokaren ligger stolparne m.m.
färdigt upptäljde - i Mafugnen m.m.
- männ de äro nog starkt tilltagna?

7^e. Kunt uppfordringen inrättas, för
den bokade malm, från den sidan
bokningen sker?

8^e Männ de länga byglarne som
upbär hörn af det stora Rådshuset,
bör understöddas, med direkta stöd
till golfrit? emedan de nu endast
trycks emot multinert eller Mafugne-
muren, och fäledes, i sammanhang med
kohle bron, giva en stark påkänning, der.

(Alm bygger nu öfverdels kyrka
vid Bodum by i Luleå S.)

9. Kolbron eller Masugnsbron
bor nödvändigt inrättas mindre
brant och den måste således
förkortas. Men för det sådana på
benäddt Kollhuset kommer att stå
så nära Masugnen, att dess afstånd
från den sidan ike med gifven längd
längd för Bron, synes ha något
annan utväg finnes ~~att~~ och så
Masugnsbron räcker ändå in i Koll-
huset, angående till omständighet af det,
samma, till hvilket anmärkt derom
på Kollhuset måste tillfogas så här,
att en obehindrad genomfart där kan
ske. Utspjelningen med Lina blir de således
öfverflödiga.

9. Kolbron, är frukten af en med
Masugnen förmodt obekant, Byggnistare
(Alm) inventerings hjuka,
hennes tyngd vräker sig nu egentligen
på Masugnen. Hur för henne mindre
brant, och begränsare i alla afseenden?
och hvad kan den begagnas eller bibehållas
af den förra? —
Utspjelningen af Kol Korgarna skedd med
Plina, som flere gånger sprang, af den
starka påkänningen, om hvilken de iltas
tilltygade rullarne, som ligga på den sidan
der bräkan nu står, och i hvars ställe de varit
anbringade) brist vittna. Genom sådana
händelser, var Masugnen nära att stundom
för brist på Kol, då dess stannade på halpa
vägen, och hela anstalten värdig.

✓
10^e Till förhållande af huden
och slagenhet med en tillförläpplig skanda
ymring kallad fört, för höllhetit för
med en lön vid handens gapula, hud,
ket afens utrymmet tykes möjlig.
Spannbljelkarna förjes med 2^a Stöd
händerna - och toade vara nödigt att
medelst jem dammenbinda de
med öfverlaget -

11 Byggnadsstaden, L. Rönneberg
har utan tvifvel redan fullbordat
reparation af Dammen, och dervid
med sin vanliga klokhed och
skicklighet tagit de mest och
steg, som vid ett närmare passande
ansetts nödige för dammen där
han i ståndfallande -

10 Tyon invätta Kohlhuset med egen
Kors och utkörbro, eller omvändning
vi en ändan eller gapula, hvilket dock
stundom pläs med för farliga manövrer.
— Kohlhuset är mycket stort - och spänn
tylkan, (som ligga färdiga) mycket tunga;
men kunna dessa äfven nog starkt binda till
sammans ett så stort hus?

11. Dammen är i en bekymmersam
författning. Skärningen ser på stället
lättare och fullständigare än den här kan
beskrifvas. — Men huru klokast, med någon
färdighet, kunna bota skadan?

En Byggnadsstaden, Dalkarden Israel Rönneberg
som för närvarande arbetar vid Hesta förs
eller Åfra förs Magnus byggnads väntas

väl, eller i brist af honom, en här i
orten för långfärdan besatt Engelsman,
men medan tiden förflyter ökas natu-
religtvis skadningen -

Någon ny kista från för den skadade,
(öfver hålet nu hängande) blei väl nödg,
att påminna från för att på fidorne af
drusamma ?

Skulle man med en Kajdamm afhänga
vatten, att af sten mura en kista torde för-
bindningen med gamla dammen vara
lättare i anseende till den större tyngd och
styrke en sådan kista i och för sig hufvud ?

Hittills har ingen grundlucka varit på
dammen, menne man skall våga på att
vara utan en sådan ?

på öfrs änden, är twf. den byggnaden
 längre än den behöfs, men där emot på
 den västra änden ofelbart för kort, och
 ej nog försiktighetsmätt tagna mot skär-
 ning på detta ställe, hvilken också under
 förliden blåsning inträffade, men haant
 att botas, innan vattnet på Masugns golfat
~~här~~ nådde up i spället

hvilka försiktighetsmätt, nu ^{här} att tillgöra?
 utan pålning med hejare tyckes mig
 det vara orädligt förtaga en ny blås-
 ning. mycken sandpåfyllning i dammen
 las afven bli af nöden =

grunden -
 vattnet går under
 masugns.
 - aflup riken -
 Rosthympen - lga -
 Tydligare
 grannställe -
 Stängningsmatta
 masmiffare
 kofstet Calender
 Sagen

12. Sandbarken [✓] har bortgräfses till
winanden af botten afläpp, samt deponera
många stöcker uppbyggas intill och öfver
om hörnet af Bakar-hjälhuset, hvilka af-
läda watten och fröda byggnaden från
fröföring wid Wägholmen m.m.

Masugnen tyckes wana påslagen cirka
10 alnar för långt ut mot Strommen,
hvarigenom watten blifwit hindradt
uto till naturliga lopp — och trängs
det förordfakt —

13. [✓] Wattens inskärning på Masugns
hornet synes wara annu ikke beford-
gjort, hvarom skada, men som grunden
är mindre pålitlig, skulle Watten åren
med tiden kunna öka sig och stigen till
deres uppe. — Om det är möjligt att
vid dess utspring till stoppas den samman,
ware bäst. I annat fall, — kan skadan
förbyggas antingen genom några murar,
eller på annat sätt till grunden förökas
kande vid detta horn —

12. Afläppet för watten, ^{eller öfver dammen} då det kommer
genom ~~watten~~ (är för trängt, hvad an-
den sandbarken som vettas emot hörnet
af Masugnen blir bortlagas

13. hur skall man anse watten
nuvarande inskärning på Masugns hör-
net. Nog står Masugns mur på rust-
virke, men intet kan det vara nyttigt att
watten i alla fall får sådant inträde
där uppe eller under som nu sker. —

Masmästare Norberg, hvilken dock ej kem-
till Gyljen, förän ett hvarf sten war murat
uppe rustvirket, sade mig ~~att~~ likväl att
grunden skall wara stark, ifynneshet att
elfsidan, men frigare framåt briflet
— Inskten vid Gyljen bevaras af gästerna

14. Utan tvifvel skulle en Quarnbygg-
nad på detta ställe tillföra i segershet
vid starka vattufflöden, högt farlig,
i allenaft för sitt eget, utan afseende
för de ~~my~~ ^{allt} ~~var~~ liggande ~~Workens~~ ^{att} ~~lättnad~~
o. vattentillgångar tillräcklig för alla
dessa Work vid en och samma Damms
Tämnis ej straxt afseende Muscigen ett
konligt ställe för Quarnanläggning med
fåga höftsam Dammbyggnad. -

15. -

16. Rostquarnar lägga bekvämt för trans-
porten till Dokarut, och afståndet emellan
dem och Ladugårdsbyggnaden ~~med~~ m. fl.
torde vara tillräckligt för att icke föranlida
någon olyckliga olyckor. (Jämför med be-
märket på andra Stället). En Rostkegel på
dena platsen vore mindre farlig för Eldvägar.

ätminstone stycket, men Norberg visste ej
om någon sådan tilläfsantys vore under
Masugnsgrunden

14. En Quarnbyggnad har varit till-
enad för Masugnsdammen, emellan
Masugnen och Sägen, men minne ej
jädant blis all för trängt och ledande
till hvarj hande olägenhet. -

15. Sägen är konstruerad på eget vis, men
uppfyller husebrevet.

16. Genom nya Ladugårdsbyggnaden
läge är det trängt om utrymme för
rostgropar, hvilka ^{på sin} ~~med~~ ^{nya} ~~nya~~ ^{nya} ~~nya~~
plats, med skäl torde kunna anses för
elofarlige vinnningar; men kan någon
förändring i den delen, nu mera, i anseende
till Dokarut läge vara att hoppas? -

16. Med förutsättande, att enigen
Blåsning förelages föränd sommaren
eller hösten 1829, och i händelse
de föreslagna beslutas, att Rostugn
skall vid Gylfien byggas, synes det
äroans stort skäl, att under loppet
af sommaren nästa år verkställas
denna byggnad, så vidare det sig
gjöras later. Derigenom undvikas
en ännu hastad af de nu varande
Rostugnarnes oändteliga upman-
rande, hvilket nödvändigt mafftske,
om någon ändamålsenlig rostning
och formontig blåsning skall kunna
verkställas.

^{erforderligt}
Murtegel, hvars mängd beror af Rost-
construction, (hvaraf icke mindre an-
se, äro redan försökta), kan troligen

17. Hvad är för öfrigt, i anseende
till Rostugnarnes beskaffenhet att tillgöra?
- Malmen har uppligen i de nuvarande
bläst otillräckligt rostad - och kunna
för en annan blåsning ställa att detta
må bli fullkomligare. En försök i
den delen vore af mycken nödvändighet
och nytta.

18 Rostugns upbyggande; de största
utom c. 16000 murtegel, af en förordas
eldfast tegel, är den icke att tänka
på detta är, och knappast så snart,
emedan de materialier som behöfva an-
skaffas söder ifrån, om de ej kunna
bidkommas till hufskusten, ej kunna
upfragtas till Göljen förän vintern 1830.

härvidas för stället till den tiden
det skulle användas. Af Edsfast till
behöfves till vidare, ike mera, an,
till murning af Edsfasten, 400 af
1000 stycken, beräknade af Ugnens
construction med 1, 2 eller 3 Eds-
stader. Att under Sommarens för-
dessa ringa antal uppför Elfvans
till Gylfens lita tröjans lätteligen
verkställas sig. Gylfens londa-
cunder nästintillandans vinterföre
kunna erhållas från Lela eller
Stromsund (af hvilka Masugnar
det liden vara bra, att endera skall
snart fallas, gång) eller också från
Robertfors, där blåsningen redan är
begjån.
Kastningsförslag skall visserligen ike delas.
Ugnen bör stå där Kastningspennan nu är.

— emellertid om man verkar ut att de
gjorda försöken med Ugn är lyckade, bör
man ej underlåta att fastsätta sig vid denna
hufvudsak och i tid börja med förber-
elserna.

Men kunna för ett Koppnads förslag och
ett material förslag?

och hvar skulle en tymlig platts
finnas för Ugnens placering?
Landet på andra sidan Elfvans är troligen
både för vägländt och aflägselt.

19 Tegelugns biser, att hvad säges
om deras läge, hvilket nog kan kallas
godt i anseende till ~~en~~ det angrän-
sande vattret, men ike för i anseende
till den angränsande lagsgården.

Deran synes ^{att} vara, af svag beskaffenhet.

19.

Tegelugnarna sygas vara mera Eld-
farliga än Pastyrugnarna. — Den an-
swar, att torde inte kunna lämna
sändes utmärkt godt Tegel.

20.

Wattentilgångens samt fallat lig-
ga troligen ena hinder i vägen
för anläggande af en Stångjerns-
hammare vid eller till Mederns
Quarner. — Det önskeligt samt för-
monligt vore naturligtvis ^{i före fall} att
kunna vid Masugns drifva Stång-
jernsprutet. — Men torde dock
detta böra afvägas, huru
vida kolning samt Koltillgång ^{här}
i framtiden härmed län förhå-
lla sig — Allt för en större tillvaktning.

20. Det har varit tillfrågt, att för
Gylfens verket, upbygga en Stångjerns-
hammare ^{för 700. Sker.}, och flere lokaler äro i fråga,
men om Kul kunna vid Gylfen erhållas,
och anstalterna därtef för en för
i stort utvecklas, att man utan fara
för blåsningen, äfven kunde här smida,
så synes en passande byggnadsplan
blifva, där nedresta quarnen nu står,
(öfrans magarinet) hvilken man i
det fallat, skulle af Anden Winderne sig
tillsammans.

21 Om melantransporten från Gällivare,
(först till Skriefven 6 mil med hästar
och renar — sedan till Lantjärfes yttre
ända 3 mil på Storbåt af 400. Sker
drägt, och sedan af Öfver Lantjärfes borden
med dragare till Gyljen 3 $\frac{1}{4}$ mil) är in-
-gen tvifvel, att den ej bli på stor
skal, så snart man i Lantjärfes
ändan (hvarst nu i borden ligger 800. Sker)
hinner samla sig ett så stort lager, att
hvad den ens vintern kommer till
Skriefven eller Lantjärfes, och förrän den
andra vintern kommer till Gyljen.

22 med Roh blir det värre, att i
Hert Kunnas tillräg bringa; — att
man med några Rotare^{nu}/drifven Rot-
ning för egen rikning är isförligen
nyttigt nog, emedan åtskilliga af

När flöttning af Rikslöd kommer
i gång äro med för det förbättra,
så att sedermera Rikslödingen kan
göras för ett enda ställe och
under samma tillsyn, och deraf
troligen många fördelar att
förvanta.

ortens folk ~~lär~~ biträda och därmed
lära sig. Men detta går med lätthet.
samma steg — och kan ej vara
annorlunda. Endr ortens inbyg-
gare i allmänhet, antaga Rikslöding
till hufvudnärning, och mot den ut-
lysta sin magra förtjenst med den
högst förderprande Tjånsbränningen,
där är sakens framgång afgjord, och
dit skall man för dem.

Flöttning af Rikslöd är den andra
Rors hufvudsaken, och därmed kom-
mer väl instundande vår allvarsamma
försök att göra, men troligen hindras
ej detta att till någon egentlig fram-
gång uppträda sig förrän Våren 1830.

23. I ansunde till de flesta Nybygg-
nader, reparationer och förändringar,
som vid Gylfjas ~~mask~~ dels äro
behöfver dels måste göras, innan
någon blåsning kan med fram-
gång företagas, synes verkligen
vara min förmodning, att med
Blåsningens uppskjutande beräknas
att detta samt ett för ett stann
kolforbad hvar om beströjas —
och hvilket enstundas lärer
kunna under denna hösten eller
vintern ske —

En annan omständighet som tyckes
lämna för uppskjutandet med blåsningen
är den: hvortill beägnas stekjärnet
innan. Dett stekjärnspröfje är färdig?

23. ~~2~~ Nästa blåsning är väl till-
-ernad under vintern eller våren;
men först är det osäkert huru lång tid
dammens reparation drager — Bokham-
marus uppskattade att andra förbättring-
gar m.m.; sedermera har man ej mer
än c. 300. läster Kohl i Skogen, och
elium närm 1000 läster Kohl ved i Skogen.
ligger uphuggen sedan i höstas och våras;
samt 7-8 resmilor och 12-15 liggmilor
äro nu inresta och färdiga till styckning,
så kan ej någon egentlig stor kolning,
relativt till en hel blåsning, erhållas.
— Samt är väl, att under 3 kolare
och andra bitar, ^{med nya mät} kolningen ^{är}
^{kan} vidare fortsara, men arbetiden är redan
långt lidet, i denna ort, hvarest
hösten är kort — hvaran jag för.


Troligen förmå Mr. Linderfenters
faga förstånd att säga, eller
vid andra sina långt aflägsna
verk förbrukar järnkjernet?


- Ställer mig, vara mera ändamåls
enligt, om man upskjuter med bläf-
ning till våren ^{1829 u.} 1830. Det är neml.
att observera att Masugners dampfö, ej
kan fyllas om hösten, men väl om
våren; han kan inte bli sommaren
öfver hållas tillstaddt alldes, emedan
många hus behöfva quarnar i strömmen
hafva rätt till vatten under alla årstider.
— Att göra en riktig bläfning med
under tiden riktigt rotat malen och kohl-
lager, måste väl vara bättre, än att låta
ankomman på flumpen hindra som han
skaffat sedan Masugner redan är varm.
Jag tror dock att åtskilliga af In-
terspektornes piratens bläfning mycket
förr, men de hafva ej fullt färdigt på
någ närare håll. —

24. Ostent afslagsenhed lægger
sløisferligen hender: Wages att
hanna engagens något skinklig
myttern, ty hemspjekar kommer
altid mer i spelet — dock trofless
eike på möjligheten hars, chura
få nu för tidens forna nykterhet
med skicklighet i cyket —

24. En tillförlitelig maskinistare,
hvar finna en sådan? — Nu hafva
vi ingen, men Inspektör Berghman
läs korrespondera med några finna
bekantskaper i Westerburgslagen.

25. En skiftig förvaltare som
ständigt bor på Stället, som väl lönas
och ingen annan befattning äger än
Doms ~~och~~ angelägenheterna, är för
Bolaget af värde — och Bolaget
hoppas afven, nu hafva funnit en
sådan, eller att kunna finna en an-
nan om så behöfvat skulle.





Projekt Gyljen

Av Barbro Johansson i Kramfors har jag fått låna en anteckningsbok, som troligen använts av C.M. af Robson när denne var på inspektion till Gyljens Bruk. Robson var vid den här tiden nybliven ägare till Gyljens Bruk med 1/8. Jag har här renskrivit texten, men bibehållit den ursprungliga stavningen

Pärmen är på framsidan daterad 6/9 1828 och där är även noterat: (återbegäres med anteckningar). Robson har på ena sidan gjort noteringar och sedan tydligt överlämnat dessa anteckningar till någon expert (vem det är framgår inte). Denne har sedan noterat sina synpunkter på den tomma sidan intill.

På insidan av pärmen är under ett stort **R** (står troligen för Robson, *anm. BGN*) resplanerna noterade:

Sept. 7 8 9. vid Johannisro

10. middagstiden tillika med **Q** (står förm. för Quensel, *anm. BGN*) resa till Boströms i Luleå.

11.12. i Luleå 13. till Piteå 14. - där -

15. Skellefteå 16. Robertfors

Sedan följer dessa planer detaljerat:


PROJEKT

1828 Sept. 7 Söndag - Från Johannisro upför Töre Elf till Fället - 1/2 mil. - båten qvarlämnas till återkomsten. - gångväg till YtterMordjerf - 1 1/4. därifrån ros till Öfvermordjerf - 1/2. Nattqvarter hos Hindrik Andersson och beställes båt till följande morron i Räckjerfsändan.

Sept. 8. Måndag. - gångväg till Räckjerfsändan - 1/4. roddväg öfver Räckjerf till Överkalix kyrka och Bränna by, till kyrkovärden och gästgifvaren Brännvall - 2 1/2. - vidare ros till Göljen - 1/2. gångväg - 1/16. (under upresan beställes båt för nedresan)

Sept. 9 Tisdag - på f.m. från Göljen till Bränna - 1/2. till Svartbyn - 1/2. Styrman och forsbåt hos Olof Olofsson i Svartbyn genom forsarna till Yttermordjerf - 2 1/2.

Sept. 10. Onsdag. - på morgonen till Johannisro - 1 1/4



Robsons anteckningsbok vid resan till Gyljen

Vidare projekt

Sept. 10. Onsdag - till krigsrådet Pettersson på Hvitåfors landsväg - 1 3/4. ridväg till Afvafors Masugnbyggnad - 3/4 samt åter till Hvitå gästgifvaregård.

Sept. 11. Torsdag. till Strömsugns masugn och Rånbyn - 1 1/4. Pärson - 1 7/8. Lule gammelstad - 1 5/8, uti gammelstaden kan troligen R och Q råkas. Säfvast by, körväg - 2 mil.

Sept. 12. Fredag. till Råbäck roddväg - 1/4. anstalt om Chaisens (Schäsens) överförande för återresan. till Heden landsväg - 3/4. till Edefors masugn att gå - 1/4 och att ro 6 1/4.

Sept. 13. Lördag. Åter till Afva by, landsväg - 1

Sept. 14. Söndag. till Selet - 1. till Ersnäs - 2.

Sept. 15. Måndag och 16. Tisdag. till Robertsfors

Till minnes

Masmästar Norberg, som murat pipan och gjort blåsningen vid Gyljen, mötes troligen på vägen under upresan, nu stadd på sin flyttning åter till Robertsfors.

Fältprosten Borin, som är kyrkoherde i Överkalix, besökes om tiden möjligen det medgifver - han är en instruerad man och mycket nitisk för Bruksanläggningen.

F.d. länsman Brännvall och nuvarande Länsman Norin bo i Bränna.

Vid Göljen finnes Bokhållaren eller Befallningsman Björk.

Af uppskickade kohlare finnas där: Lars Carlsson från Hammars Socken i Nerike, Olof Olsson från Dalarne och Ahlmark från Philipstad. Den förre är van vid Resmilor och de senare vid liggmilor. Egentliga kolningar har hitils skett vid Tväråns nybygge. Flottning är ej använd.

Inspector Bergman, född i Vermland samt i 8 år förut på Sunnansjö, träffas vid Selets Bruk, han är antagen att komma till Gyljen och flyttar dit i slutet av denna månad. Han berömmes för sin drift hvilket här kommer synnerligen väl till pass.

P M

1) Ett nytt storsälle är köpt genom Forsberg i Gävle (för 70 riksdaler) bestående av 16 stenar - detta är väl ankommet hit till hafskusten, men kan ej komma till Gyljen förrän vinterföre blir. Någon liten rest af ställsten finnes vid Masugnen.

2) Granskas Masugnsippan och ytermurarne. - En järnankare i masugnsippan är sprungen nedtill på norra sidan. Utanmuren åt Elfven till, synes förtjena uppmärksamhet. Föret slog up, under bygnaden, så att den goda stenen ej kunde hämtas, utan annan sämre togs. - Männe kilningen, där den är ofullständig kan hjälpas ? eller om detta behöfs ?

Stenarne uti Masugnsippan äro mindre väl sammanhuggne och Ytermurarne högst värdslost upförda, emedan de wid dylik murning nödige, så kallade förband äro på de fleste ställen försummade, men dock utan någon särskildt kostnad eller arbete kunnat tillvägbringas. - Ankarjernet bör på ett eller annat sätt lagas och kilning är nödig till förekommande af fyllningens utredning.

3) Om Belgställningen är nog stadig och ihophuggen ? och om vefstakarne med nuvarande krökning kunna vara nog pålitelige ?

Stockarne som utgöra underlaget för wefven böra fästas. Wefstakarne tyckas kunna uppfylla sitt ändamål, ehuru deras konstruktion just icke är den rätta.

4) Uti magasinet ligger en Reservbälg som gjordes till en annan vef (som ligger på backen) hvilken ej kunde användas. Denna bälg torde ock påses om den är användbar, ifall af någon olyckshändelse.

Den på backen liggande wefvens beskaffenhet är något tvetydig.

5) Byggmästarens mening har varit att anlägga en modell eller formkammare uti södra vinkeln af Råstugan, som han därför tilltagit så stor. Tackjernsboden skulle vara i det motsvarande - och Bokaren i det tredje hörnet

Till förvarande af modeller bör en modellkammare anläggas, kanske tjenligast i norra hörnet. Här kan så vidt utrymmet medgifver formningen ske, samt föröfrigt uti södra hörnet, som bör lemnas öppet för erhållande af ett bättre dagsljus uti Rådstugan. Onödigt är att hafva Tackjernsboden uti Rådstugan. Den blir dessutom för liten för en större tillverkning.

6) Till Bokaren ligger stolparne m.m färdigt upptälgde - i Masugnen m. m - männe de äro nog starkt tilltagne ?

Bokareställningen tyckes vara tämligen stark och pålitlig.

7) Huru upfordringen inrättas för den bokade malmen, från den sidan bokningen sker ?

Upfordringen bör inrättas som vanligt med Jernlina tunnor, slangång och rulle, som då upfordringen skall ske sättes i rörelse med Bokarens hjulstock.

8) Männe ej de långa bjelkarne som upbär hörnen af det norra Rådstutaket borde understöttas, med directa stöd till golfvet ? emedan de nu endast trycka emot multineret eller masugnsuren, och således i sammanhang med kohlbron, göra en stark påkänning.

De båda hörnbjelkarna böra understödjas midt på med directa stöd till golfvet, då det ena stödet sättes ungefär vid hörnet af modellkammaren. Stödet för den andra Bjelken kommer då att stå midt uti Rådstugan, men minskar dock icke märkligen det öfverflödiga utrymmet.

9) Kohlbron, är frukten af en med Masugnar förmodligen obekant Byggmästares (Alm, som nu bygger Öfverluleå kyrka vid Bodens by i Luleå Sn) inventeringssjuka. Hennes tyngd vråker sig nu egentligen på Masugnen. Huru få henne mindre brant och bekvämare i alla afseenden ? och hvad kan då begagnas eller bibehållas af den förra ?

Uppspelningen af kolkorgarna skedde med Jernlina, som flera gånger sprang, af den starka påkänningen, om hvilken de illa tilltygade rullarna, (som ligga på den sidan lerbråken nu står, och i hvars ställe de voro anbringade) bäst vittna. Genom sådana händelser, var Masugnen nära att stundom få brist på kol, då dessa stannar på halfva vägen och hela anstalten vådlig.

Kolbron eller Masugnsbron bör nödvändigt inrättas mindre brant och den måste således förlängas. Men som det redan påbörjade Kolhuset kommer att stå så nära Masugnen, att dess afstånd från den senare icke medgiver nödig längd för Bron, synes här ingen annan utväg finnas än låta Masugnsbron räcka ända in i Kolhuset, ungefär till midten af detsamma, till hvilket ändamål dörrn på Kohlhuset måste tilltagas så hög att en obehindrad genomfart där kan ske. Uppspelningen med lina blir då aldeles öfverflödig.

10) Huru inrätta kohlhuset med upkörs och utkörsbro, eller omvändning vid en änden eller gafveln, hvilket dock stundom plär medföra farliga manövrer. Kohlhuset är mycket stort - och spännbjelkarne som ligga färdiga mycket tunga. Kunna dessa äfven nog starkt binda tillsammans ett så stort hus ?

Till förekommande af hinder och olägenhet wid en till äfventyrs skeende ymnig koltillförsel, bör kolhuset förses med en bro vid hvardera gafveln hvilket äfven utrymmet tyckes medgifva. Spännbjelkarna förses med två stöd hvardera och torde vara nödigt att medelst jern sammanbinda dem med öfverslaget.

11) Dammen är i en bekymmersam författning. Skärningen ses på stället lättare och fullständigare än den här kan beskrivas. - men huru klokast med någon säkerhet kunna bota skadan? En byggmästare, Dalkarlen Israel Rönberg, som för närvarande arbetar vid Hvitåfors eller Afvafors Masugns byggnad, väntas väl, eller i brist af honom en här i trakten för länge sedan bosatt Engelsman (här avses med all säkerhet den i Gammelgården bosatte engelsmannen, Byggmästar Emmoth, *anm BGN*) men medan tiden förflyter ökas naturligtvis skärningen.

Någon kista framför den skadade (öfver hålet nu hängande) blir väl nödig och pålning framför och på sidorna af densamma?

Skulle man med en Kajdamm afstänga vattnet och af sten mura en kista torde förbindingen med gamla dammen vara lättare i anseende till den större tyngd och styrka en sådan kista i ock för sig sjelf äger?

Hitils har ingen Grindlucka varit på dammen, manne man skall våga på att vara utan en sådan?

På östra ändan är troligen dammbyggnaden längre än den behöfs, men däremot på den västra ändan ofelbart för kort och ej nog försiktighetsmått tagna mot skärning på detta ställe, hvilken också under förleden blåsning inträffade, men hannt att botas, innan vattnet på Masugns golfvet nådde upp i pället.

Hvilka försiktighetsmått nu här att tillgöra?

Utan pålning med heijare tyckes mig det vara orådligt företaga en ny blåsning? Mycken sandpåfyllning i dammen lär äfven bli af nöden.

Byggmästaren Israel Rönberg har utan tvifvel redan fullbordat reparation af dammen och dervid med sin wanliga klokhet och skicklighet tagit de mått och steg som wid ett närmare påseende ansetts nödiga för dammens säkra iståndsättande.

12) Avloppet för vattnet, då det kommer genom eller öfver dammen är för trångt, hvadan den sandbacken som vetter emot hörnet af Masugnen borttagas.

Sandbacken bör bortgrävas till vinnande af ett bättre aflopp, samt dessutom några stockar uppläggas intill och ofvan om hörnet af Bokar-hjulhuset hvilka afleda vattnet och freda byggnaden från förstöring wid vårfloden m.m

13) Huru skall man anse vattnets nuvarande inskärning på masugns hörnet? Nog står Masugns muren på rustvirke, men intet kan det vara nyttigt att vattnet i alla fall får sådant inträde där uppå eller under som nu sker.

Masmästar Norberg, hvilken dock ej kom till Gyljen, förrän ett hvarf sten var murat uppå rustvirket, sade mig likväl att grunden skall vara stark, i synnerhet åt elfsidan, men svagare framåt bröstet.

Trakten vid Gyljen besväras af gäslera, åtminstone stycketals, men Norberg visste ej om någon sådan till äfventyrs vore under Masugnsgrunden.

Wattnets inskärning på Masugns hörnet synes väl ännu icke hafva gjort någon skada, men som grunden är mindre pålitlig, skulle wattnaden med tiden kunna öka sig och olägenheter deraf upstå. Om det är möjligt att vi dess ursprung tillstoppa densamma wore bäst - i annat fall - kan skadan förebyggas antingen genom någon murning eller pålning till grundens förstärkande invid detta hörn.

14) En Qvarnbyggnad har varit tillernad för masugns-dammen emellan masugnen och sågen, men manne ej sådant bli alltför trångt och ledande tillhvarjehanda olägenheter.

Utan tvifvel skulle en Qvarnbyggnad på detta sätt blifva i synnerhet vid starka wattuflöden högst farlig, ej allenas för sitt eget, utan äfven för de närliggande verkens bestånd. Är wattentillgången alltid tillräcklig för alla dessa Werk vid en och samma damm? Finnes ej straxt ofvanom Masugnen ett tjenligt ställe för Qvarn-anläggning med föga kostsam dammanläggning?

15) Sågen är construerad på egit vis, men uppfyller husbehofvet.

16) Genom nya ladugårdsbyggnadens läge är det trångt om utrymme för rostgropar, hvilka på sin nuvarande plats, med skäl torde kunna anses för eldfarliga inrättningar, men kan någon förändring i den delen, nu mera, i anseende till Bokarens läge vara att hoppas?

Rostgroparne ligga bekvämt för transporten till Bokaren och afståndet emellan dem och Ladugårdsbyggnaden m.fl. torde vara tillräckligt för att icke föranleda någr olyckliga påföljder (jämfört med belägenheten på andra ställen) En Rostugn på denna platsen wore mindre farlig för eldsvåda.

17) Hvad är för öfrigt, i anseende till Rostgroparnas beskaffenhet att tillgöra? Malmen har visserligen i de nuvarande blifvit otillräckligt rostade och huru för en annan blåsning ställa att detta må bli fullkomligare? En föreskrift i den delen vore af mycken nödvändighet och nytta.

18) Rostugns upbyggande, då därutom ca 16000 murtegel, äfven fordras eldfast tegel, är den icke att tänka på detta år och knappast så snart, emedan de materialer som behöfva anskaffas söder ifrån, om de ej hinna hitkomma till hafskusten, ej kunna upfragtas till Göljen förrän vintern 1830.

Med förutsättande att ingen Blåsning företages förrän sommaren eller hösten 1829 och i händelse dessförinnan beslutas att Rostugn skall vid Gyljen byggas, synes det vara stort skäl, att under loppet af sommaren nästa år verkställa denna byggnad, så vida det sig göra låter. Derigenom undvikas en dryg kostnad af de nuvarande Rostgroparnes ordentliga upmurande, hvilket nödvändigt måste ske, om någon ändamålsenlig rostning och förmonlig blåsning skall kunna verkställas.

Murtegel, hvas erforderliga mängd beror på Ugnens konstruktion, (hvaraf icke mindre än 3ne äro redan försökte) kan troligen tillverkas på stället till den tiden det skall användas. Af Eldfast tegel behöfves tills vidare icke mera än 400 a 1000 stycken, beroende af ugnens konstruktion med 1, 2 eller 3 eldstäder. - Att under sommaren föra detta ringa antal upför Elfven till Gyljen låter troligen lätteligen verkställa sig. - Gjutgoods torde under nästinstundande vinterföre kunna erhållas från Selet eller Strömsund (af hvilka masugnar det lär vara fråga att endera skall snart sättas i gång) eller också från Robertsfors, där blåsningen redan är börjad. - Kostnadsförslag skall visserligen icke felas. Ugnen bör stå där rostgroparne nu äro.

19) Tegelugnarne beses och hvad säges om deras läge, hvilket nog kan kallas godt i anseende till det angränsande vattnet, men icke så i anseende till den angränsande ladugården? Leran synes och vara af svag beskaffenhet?

Tegelugnarne synes vara mera eldfarliga än Rostgroparna. Leran swag och torde icke kunna lemna särdeles utmärkt godt tegel.

20) Det har varit tilltänkt att för Gyljens verket upbygga en Stångjernshammare för 700 skeppund (1 skeppund = ca 150 kg) och flere lokaler äro i fråga, men om kol kunna vid Gyljen erhållas och anstalterna därtill förmå så pass i stort utvecklat, att man utan skada för blåsningen, äfven kunde här smida, så synes en passande byggnadsplats blifva, där den nedersta qvarnen nu står? (ofvanom magasinet) hvilken man i det fallet skulle af Bönderna sig tillaccordera.

Wattutillgången samt fallet lägga troligen inga hinder i vägen för anläggande af en Stångjernshammare wid eller tätt nedom Qvarnen och önskeligt samt förmonligast wore naturligtvis i flere fall att kunna wid masugnen drifva Stångjernssmidet. Noga torde dock böra öfvervägas huru vida kolning samt koltillgången här i framtiden härmed låter förena sig. - N.B för en större tillverkning.

21) Om malmtransporten från Gellivare (först till Skräfven 6 mil med hästar och renar - så till Landsjerfs yttre ända 3 mil på Storbåt af 400 skepppunds dräkt och sedan af Öfverkalixbönderna med dragare till Gyljen 3 1/4 mil) är inget tvifvel, att den ej bli på stor Scala, så snart man i Landsjerfändan (hvarest nu i Boden ligger 800 skepppund) hinner samla sig ett sådant lager, att hvad den ena vintern kommer till Skräfven eller Lainisjock, icke förrän den andra vintern kommer till Gyljen.

22) Med Kohl blir det värre, att i stort kunna tillväga bringa; - att man med någon kolare nu drifva kolning för egen räkning är visserligen nyttigt nog, emedan åtskilliga af ortens folk biträda och därunder lära sig. Men detta går med långsamma steg - och kan ej vara annorlunda. Enär ortens inbyggare i allmänhet, antaga kolning till hufvudnäring och mot den utbyta sin magra förtjenst med den skogsförderfvande Tjårubrånningen, då är sakens framgång afjord, och dit skall man föra dem.

Flottnings af kolved är den andra stora hufvudsaken och därmed kommer väl instundande vår alvarsamma försök att göras, men troligen hinner ej detta att till någon egentlig framgång constatera sig förrän Våren 1830.

Kan flottnings af kohlved komma igång så att sedermera kohlningen kan göras på ett enda ställe och under jämn tillsyn, är deraf troligen många fördelar att förvänta.

23) Nästa blåsning är väl tillernad under vintern eller våren; men först är det osäkert huru lång tid dammens reparation drager. - Bokhammarens uppsättande och andra förbättringar m. m. Sedermera har man ej mer än 300 läster kohl i skogen och ehuru några 1000 lass kolved i skogen ligger uphuggen sedan i höstas och våras, samt 7-8 resmilor och 12-15 liggmilor äro nu inresta och färdiga till stybning, så kan ej någon egentlig stor kolning relativt till en hel blåsning erhållas. Sannt är väl, att årstiden är redan långt liden i denna ort, hvarest hösten är kort - hvadan jag föreställer mig, vara mer ändamålenligt, om man uppskjuter med blåsning till våren 1829 el. 1830. Det är nemligen att observera att masugnens Dammsjö ej kan fyllas om hösten, men väl om våren, han kan icke heller om sommaren öfver hållas tillstängd aldeles, emedan många husbehofsquvarnar i strömmen hafva rätt till vatten under alla årstider.

Att göra en riktig blåsning med under tiden riktigt rostet malm och kohllager, måste väl vara bättre, än att vara ankommen på slumpen hvad som kan skaffas sedan Masugnen redan är värmd. Jag tror dock att åtskilliga af Intressenter påräkna blåsning mycket förr, men de hafva ej sedt sakerna på nog nära håll.

Troligen finna Herrar intressenter föga fördel med att sälja, eller vid andra sina långt aflägsna verk förbruka Tackjernet?

24) En tillförlitlig Masmästare, hvar finna en sådan ?-
Nu hafva vi ingen, men Inspector Bergman lär correspon-
dera med några sina bekantskaper i Westerbergslagen.

Ortens aflägsenhet lägger wisseligen hinder i vägen att
kunna engagera någon skicklig Mästare, ty hemsjukan
kommer alltid med i spelet - dock twiflas icke på
möjligheten heraf, huru få nu för tiden förena nykterhet
med skicklighet i tjänsten.


25) En driftig förvaltare som ständigt bor på stället, som
väl lönas och ingen annan befattning äger än Bruks-
angelägenheterna, är för Bolaget af värde - och Bolaget
hoppas äfven nu hafva funnit en sådan, eller att kunna
finna en annan om så behöfvat skulle.

Bengt-Göran Nilsson

Den som vill veta mer om Gyljens Bruk kan läsa Olle
Hederyds: Överkalix Historia, Del 1. Här finns hela
bruksrörelsen redovisad. Bl.a en karta som Robson
tydligt ritade vid ovanstående inspektion. Hederyds
antagande att den s.k. östgötska resmilen infördes med
kolare söderifrån verifieras ju i och med detta dokument.

De flesta uttryck som förekommer här finns också
förklarade i Hederyds redogörelse.

Intressant är ju att ta del av vägen som användes för
färden upp till Överkalix. Från Töre och Johannisro
uppför Töreälven till Fället ca 5 km (Fället heter platsen
än i dag) sen över skogen till Yttermorjärv, vidare med
båt till Övermorjärv, en liten gångtur till Råktjärvändan
(då slapp man den besvärliga Råktforsen) och sen efter
älven till Överkalix. Den här vägen finns enligt Hoppe
upptagen redan 1794 på en lantmäterikarta (Töre socken
nr 86,NLA) / BGN



Ett uppslag ur anteckningsboken, Robsons anteckningar till höger och expertens till vänster.